

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес:
248018 г. Калуга ул. Баррикад, 181
тел./факс (4842) 57-46-75
<http://40.rospotrebnadzor.ru/center/>
E Mail: sanepid@kaluga.ru
ИНН 4028033349; КПП 402901001
ОКПО 75476192 ; ОГРН 1054004004812

Главный врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области в
Кировском районе»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A6944EDD3AD5BF78FE5AED2BAE9C74EE
Владелец: Макеев Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 16.06.2023 до 08.09.2024

Фактический адрес: 249406, Калужская
область, г. Людиново, ул. Чугунова, д. 12

Д.В. Макеев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 462 - КЛ

от «18» октября 2023 года

- 1. Вид инспекции:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза.
- 2. Заказчик:** Администрация сельского поселения «Деревня Акимовка»
(Администрация СП «Деревня Акимовка»)
Юридический и фактический адрес: Калужская область, Жиздринский район,
д.Акимовка, ул.Садовая,д.10
- 3. Основание для проведения инспекции:** договор №14-Ж от 03.04.2023г.
- 4. Область инспекции:** водные объекты, используемые в целях питьевого водоснабжения (вода из колодца).
- Цель инспекции:** на соответствие качества воды водных объектов, используемых в целях питьевого водоснабжения (вода из колодца) требованиям табл.3.3, табл. 3.6, табл. 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 5. Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:**
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 6. Представленные документы:**
 - протокол испытаний № 4032 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4033 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4034 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4035 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4036 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4037 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4038 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4039 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4040 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4041 от 16.10.2023 г.
 - протокол испытаний № 4042 от 16.10.2023 г.

- протокол испытаний № 4043 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4044 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4045 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4046 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4047 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4048 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4049 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4050 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4051 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4052 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4053 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4054 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4055 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4056 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4057 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4058 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4059 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4060 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4061 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4062 от 16.10.2023 г.
- протокол испытаний № 4063 от 16.10.2023 г.

выполненные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе.

7. Установлено: Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества проб воды из колодцев на соответствие раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11.10.2023г. отобраны пробы воды:

Проба воды из колодца (протокол испытаний №4032): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, п.Дубищенский, д.17;

Проба воды из родника (протокол испытаний №4033): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, п.Дубищенский, д.17;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №4034): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Остров;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №4035): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Остров;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №4036): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Молодежная, д.1;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №4037): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Молодежная, д.1;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №4038): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.38;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №4039): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.38;

Проба воды из колодца (протокол испытаний №4040): место отбора: Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.26;

Пробы воды согласно протоколам испытаний №№ 4033, 4035, 4037, 4039, 4041, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063 исследованы по микробиологическим показателям.

Пробы воды согласно протоколам испытаний №№ 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4042, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062 исследованы по санитарно-химическим показателям.

Требования к отбору, доставке проб, срокам проведения исследований, оборудованию соблюдены.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

В соответствии с протоколами испытаний №№ 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063 от 16.10.2023г., выполненными ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, исследования проводились с соблюдением требований методов и методик исследований.

8. Заключение:

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4032) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, п. Дубищенский, д.17 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4033) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, п. Дубищенский, д.17 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4034) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Остров отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4035) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Остров отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4036) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Ослинка, ул. Молодежная, д.1 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует

требованиям табл. 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4037) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Молодежная, д.1 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4038) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.38 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4039) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.38 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4040) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.26 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует** требованиям табл. 3.3 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю жесткость общая;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4041) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.26 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4042) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.15 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует** требованиям табл. 3.3 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю жесткость общая;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4043) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Ослинка, ул.Центральная, д.15 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний **не соответствует** требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4044) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Н. Ашково, д.1 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4045) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Н. Ашково, д.1 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4046) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Акимовка, ул. Центральная, 77 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4047) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Акимовка, ул. Центральная, 77 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4048) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Акимовка, ул.Мичурина, д.13 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4049) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Акимовка, ул.Мичурина, д.13 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4050) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Акимовка, ул.Центральная, д.27 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4051) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д.Акимовка, ул.Центральная, д.27

отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4060) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с. Кондрыкино, д.12 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4061) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, с. Кондрыкино, д.12 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствуют требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии;

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4062) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Дынное, д.27 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям табл. 3.3, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Качество пробы воды из колодца (протокол испытаний №4063) находящего по адресу : Калужская область, Жиздринский район, д. Дынное, д.27 отобранной 11.10.2023 г. в объеме проведенных испытаний не соответствуют требованиям табл. 3.6 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям E.coli, Enterococcus, общие (обобщенные) колиформные бактерии.

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»,
врач по общей гигиене

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D30E73D2C51580CD972C3B4B3E7623EC
Владелец: Киричук Евгений Сергеевич
Действителен: с 13.06.2023 до 05.09.2024

Е.С. Киричук